

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
76	GX-B1310/21-2-24037	2024/4/7	符合标准要求。	 <p>2024/03/19</p>
77	GX-B1427/21-2-24037	2024/4/7	符合标准要求。	 <p>2024/03/19</p>

78	GX-B1548/20-2-24016	2024. 4. 8	所检项目合格。	
79	GX-B1548/20-2-24017	2024. 4. 8	所检项目合格。	
80	GX-B1548/20-2-24018	2024. 4. 8	所检项目合格。	

81	GX-B1548/20-2-24019	2024. 4. 8	所检项目合格。	
82	GX-B1548/20-2-24020	2024. 4. 8	所检项目合格。	
83	GX-B1548/20-2-24021	2024. 4. 8	所检项目合格。	

84	GX-B1548/20-2-24022	2024. 4. 8	所检项目合格。	
85	GX-B1548/20-2-24023	2024. 4. 8	所检项目合格。	
86	GX-B1598/21-2-24068	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.89%，小于5%为正常。	

87	GX-B1598/21-2-24069	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.05%，小于5%为正常。	
88	GX-B1598/21-2-24070	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.16%，小于5%为正常。	
89	GX-B1598/21-2-24071	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.97%，小于5%为正常。	

90	GX-B1598/21-2-24072	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.92%，小于5%为正常。	
91	GX-B1598/21-2-24073	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.48%，小于5%为正常。	
92	GX-B1598/21-2-24074	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.77%，小于5%为正常。	

93	GX-B1598/21-2-24075	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.94%，小于5%为正常。	
94	GX-B1598/21-2-24076	2024. 4. 8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.69%，小于5%为正常。	
95	GX-B1322/21-2-24053~24058	2024. 4. 8	本次共检验电力电缆6条，6条所检项目合格。	

96	GX-B1322/21-2-24059~24066	2024. 4. 8	本次共检验电力电缆8条， 8条所检项目合格。	 <p>2024/3/16</p>
97	GX-B1322/21-2-24067~24072	2024. 4. 8	本次共检验电力电缆6条， 6条所检项目合格。	 <p>2024/3/17</p>
98	GX-B1322/21-2-24073~24088	2024. 4. 8	本次共检验电力电缆 16条，16条所检项目合格。	 <p>2024/3/12</p>

99	GX-B1322/21-2-24089~24097	2024. 4. 8	本次共检验电力电缆9条， 9条所检项目合格。	
100	GX-B1328/20-2-24041	2024. 4. 8	本次共检验电器2支，2支 所检项目合格。	
101	GX-B1328/20-2-24042	2024. 4. 8	本次共检携带式接地和接 地短路装置2组，2组所检 项目合格。	

102	GX-B1328/20-2-24043	2024. 4. 8	本次共检绝缘杆2组，2组 所检项目合格。	
103	GX-B1548/20-2-24024	2024. 4. 8	所检项目合格。	
104	GX-B1380/20-2-24005	2024. 4. 9	所检项目合格。	