

序号	报告编号	发布日期	结论
173	GX-B1598/21-5-24010	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.09%，小于5%为正常。
174	GX-B1598/21-5-24011	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.06%，小于5%为正常。
175	GX-B1598/21-5-24012	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.33%，小于5%为正常。

176	GX-B1598/21-5-24013	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为1.20%，小于5%为正常。
177	GX-B1598/21-5-24014	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为3.76%，小于5%为正常。
178	GX-B1598/21-5-24015	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为3.48%，小于5%为正常。

179	GX-B1598/21-5-24016	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为2.58%，小于5%为正常。
180	GX-B1598/21-5-24017	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为3.28%，小于5%为正常。
181	GX-B1598/21-5-24018	2024/7/26	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为3.91%，小于5%为正常。

182	GX-B1310/21-5-24205	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》2级要求。
183	GX-B1310/21-5-24206	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》2级要求。
184	GX-B1310/21-5-24207	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》2级要求。

185	GX-B1310/21-5-24208	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》2级要求。
186	GX-B1310/21-5-24209	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》3级要求。
187	GX-B1310/21-5-24210	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》3级要求。

188	GX-B1310/21-5-24211	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》2级要求。
189	GX-B1310/21-5-24212	2024. 7. 25	符合 GB/T 29712-2023 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》3级要求。
190	GX-B1495/20-5-241389~241405	2024. 7. 26	本次共检高压开关柜17台，17台高压开关柜所检项目合格。

191	GX-B1495/20-5-241417~241427	2024. 7. 26	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。
192	GX-B1495/20-5-241155~ 241169	2024. 7. 31	所检项目合格
193	GX-B1495/20-5-241170~ 241176	2024. 7. 31	所检项目合格

影像资料













