


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1521/20-Y-24599	2024年10月9日	所检项目合格。	
2	GX-B1521/20-Y-24600	2024年10月9日	所检项目合格。	

3	GX-B1521/20-Y-24601	2024年10月9日	所检项目合格。	
4	GX-B1521/20-Y-24602	2024年10月9日	所检项目合格。	

5	GX-B1521/20-Y-24603	2024年10月9日	所检项目合格。	 A black and white photograph showing a person wearing a hard hat and safety gear operating a forklift. The person is visible through the glass of the cab. The date "2024/9/29" is printed in the bottom right corner of the image.
6	GX-B1539/22-Y-24309	2024年10月9日	所检项目合格。	 A color photograph of a person wearing a red hard hat and safety glasses, operating a forklift. The person is wearing a light-colored work shirt. The date "2024/9/29" is printed vertically in the bottom left corner of the image.

7	GX-B1539/22-Y-24310	2024年10月9日	所检项目合格。	
8	GX-B1539/22-Y-24311	2024年10月9日	所检项目合格。	

9	GX-B1539/22-Y-24312	2024年10月9日	所检项目合格。	
10	GX-B1522/20-Y-24119	2024年10月9日	所检项目合格。	

11	GX-B1321/20-Y-24613~24614	2024. 10. 8	本次共检电力电缆2条，2条所检项目合格。	
12	GX-B1321/20-Y-24615	2024. 10. 8	所检项目合格。	

13	GX-B1321/20-Y-24616~24618	2024. 10. 8	本次共检验电力电缆 3条，3条电力电缆所检项 目合格。	
14	GX-B1547/20-Y-24264~24268	2024. 10. 10	本次共检继电保护装置5 台，5台继电保护装置所 检项目合格。	

15	GX-B1547/20-Y-24269~24272	2024. 10. 10	本次共检继电保护装置4台，4台继电保护装置所检项目合格。	
16	GX-B1495/20-Y-241666~241668	2024. 10. 10	本次共检高压交流断路器3台，3台高压交流断路器所检项目合格。	

17	GX-B1495/20-Y-241669~241670	2024. 10. 10	本次共检高压交流断路器2台，2台高压交流断路器所检项目合格。	 <p>2024/9/30</p>
18	GX-B1522/20-Y-24117	2024年10月11日	所检项目合格。	 <p>2024/9/30</p>

19	GX-B1522/20-Y-24118	2024年10月11日	所检项目合格。	
20	GX-B1557/22-Y-24054	2024年10月11日	所检项目合格。	